

## ■施工手順

## 1. 下地状態の確認



- ①無処理の鉄板の場合は、エポキシ樹脂系の防錆塗料を塗布・乾燥する。鉛丹系など強度のない防錆塗料が塗布してある場合は、鉛丹系防錆塗料を落とし、エポキシ樹脂系防錆塗料を塗布する。
- ②金属板表面に油分などの汚れがある場合は、洗剤や溶剤などで汚れを取り除き、乾燥させる。
- ③突起物はサンダー等で削り、平滑にする。
- ④タワミや動きが大きいときは、責任者と協議し、ビスなどで固定する。

## 2. 床材の張り付け

- ①ウレタン系接着剤「プラゾール UF- ライト」を下地に塗布し、所定のオープンタイムをとる。
  - ②床材を張り付け、圧着可能時間内にローラー等を掛け、床材と接着剤を十分に馴染ませる。
  - ③床材張り付け後、24時間程度は極力人通りを避けると共に、1週間程度は直射日光や急激な空調の使用などを避け、換気をよくして養生する。
- ※ステンレスやアルミ、その他特殊な金属が下地の場合は、事前にテスト張りを行ってください。  
24時間後、下地に着かない状態で接着剤が剥がれる場合は、サンダー等で下地を目荒らししてから床材施工してください。



## ■使用商品 (施工m²数)



## ●プラゾールUF-ライト

商品番号	荷姿	施工m²数の目安
286-383	16kg	43m²/16kg
高品質アルミニド効果等級 <b>F★★★☆☆</b>		

## ※備考

- (1)床材及び接着剤は、極力前日までに搬入し、施工環境に慣らしておいてください。
- (2)ビニル床シートなどを施工する場合は、施工に先立ち、巻癖、伸縮を取り除くため、仮敷きを行ってください。タイル系の床材は、反りなどが生じないよう、平滑な場所で保管してください。
- (3)冬季低温時(5°C以下)の施工は、ジェットヒーターで採暖を取るなどして施工を行ってください。
- (4)乾燥モルタル下地などと比べ全く吸い込みがないため、接着剤塗布後のオープンタイムや養生期間は、長めにとるようにしてください。
- (5)施工後、急激な温度変化が生じると、床材が伸縮し、目透きや突き上がり、反りが発生しやすいのでご注意ください。
- (6)床材張り付け後、床材に適した継ぎ目処理などを行ってください。

## ■注意事項

- ①ステンレスやアルミなど特殊な金属の場合は、必ずテスト張りを行ってください。
- ②「プラゾール UF- ライト」を使用する際は、火気・換気に十分注意してください。
- ③金属下地に動きがある場合は、どのようなパテを使用してもパテに割れが生じますので、動きを固定してから床材施工を行ってください。
- ④下地が凹凸のある縞鋼板の場合は、「アースコート60」で凹凸を完全に埋め、床材、使用環境に応じた接着剤を選定して施工を行ってください。
- ⑤床材の種類によっては、接着しにくいものもありますので、事前に試験施工して確認された上で本施工を行ってください。
- ⑥使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項などを必ずお読みいただき、十分にご理解頂いた上でご使用ください。尚、製品の取り扱いに関する詳細が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。